

# リフォーム前・後の図面 / 写真

リファイン	海田	H	No. 2
			邸

リフォーム  
**前**



ガス機器の老朽化、壊れた食器洗い乾燥機など  
せつかくの機能も使えず不便なキッチンでした。  
前面・横面はタイル張り、掃除が大変でした。

収納が少ないため、  
物があふれていました。

タイルのお風呂は、冬には、  
とても寒く感じられていました。



ウッドデッキへ  
つながります。

母屋改修部分

リフォーム  
**後**



ナチュラル色の床材と、家具やキッチンの濃さの対比が、  
より高級感のある部屋にしました。  
床材は、ペットのワンちゃんが走りまわっても  
傷のつきにくいオーマイティーフローを採用しました。



リビングステーションLクラス

キッチン前の腰壁カウンターを撤去することで  
LDKが開放的かつスッキリしました。  
コンベックは無くし加熱機器下は収納へ。  
フロアユニットも開きから引きだしになり  
収納量が増えました。



キッチン



LDK

浴室 ココチーノLクラス  
外部に少し増築しワンサイズ大きなシステムバスへ。

洗面脱衣室 洗面ドレッシング ラシス  
3面鏡とサイドキャビネット収納UP。

トイレ アラウーノS  
タンクレストイレでスッキリと。扉は引き戸に替わり  
使いやすくなりました。



浴室



洗面脱衣室



トイレ

Memo